

Spett.le

**ISPRA**

Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Spett.le

**ARPA Puglia**

**Direzione Scientifica**

Corso Trieste, 27 - 70126 Bari

[dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

e p.c.

Spett.le

**Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

**Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo**

[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

Spett.le

**ARPA Puglia**

**DAP Lecce**

Via Miglietta n. 2 - 73100 Lecce

[dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

24 Novembre 2021

Riferimento TAP:  
LT-TAPIT-ITG-01249

**Oggetto: Gasdotto TAP “Trans Adriatic Pipeline” – Trasmissione Report n. 1 per i monitoraggi ambientali post-operam delle aree interessate dalle lavorazioni della sezione off-shore del Progetto TAP.**

Spettabili Amministrazioni,

si fa riferimento al “Progetto di Monitoraggio Ambientale” approvato con provvedimento MATTM n. 358 del 20/11/2017, nonché alla nota MATTM prot. DVA 22854 del 10/9/2019 con cui sono state approvate le modalità di invio dei rapporti di monitoraggio proposte con nota TAP prot. LT-TAPIT-ITG-00773 del 26/07/2019.

Con la presente si trasmette la Nota Tecnica sullo stato dei monitoraggi ambientali post-operam della sezione off-shore costituente il Report n. 1 post-operam (doc. OPL00-C37090-601-Y-TRX-0001); in particolare, tale Report dettaglia i risultati del monitoraggio ambientale eseguito secondo quanto previsto nel PMA nella sezione Offshore, nel trimestre aprile-giugno 2021.

Si precisa che con il presente invio si avvia la reportistica dei monitoraggi ambientali post-operam delle aree interessate dalle lavorazioni e dall'esercizio della sezione off-shore del gasdotto TAP.

La suddetta Nota Tecnica – priva degli allegati - viene anticipata via pec a tutti gli Enti unitamente all'indicazione di un link web ove è possibile scaricare la completa documentazione oggetto della presente trasmissione. Il link ha una validità di 3 mesi: [PMA OFFSHORE post-operam Report1 IAL00-C37052-601-Y-TRX-0011\\_0](#)

Si riporta di seguito la lista dei documenti e delle componenti ambientali a cui sono associati, oggetto della trasmissione della presente comunicazione. Laddove pertinente, a corredo di tali risultati, sono forniti all'interno dei singoli rapporti di monitoraggio anche i dati grezzi e i necessari chiarimenti su come questi siano stati processati per ottenere i dati finali.

Titolo Documento	Contenuti	Componente interessata
Servizi di indagine, campionamento e analisi offshore eseguiti in conformità al Progetto di Monitoraggio Ambientale – Fase Post-Operam - Sezione Offshore Report trimestrale n° 1, Aprile/Giugno 2021 (OPL00-C37090-601-Y-TRX-0001)	Il documento costituisce il Report n. 1 post-operam e riporta i monitoraggi svolti sulle componenti ambientali di interesse per la sezione off-shore nel periodo aprile - giugno 2021.	Tutte le componenti
Allegato 1 – Documento OPL00-C37090-601-Y-TRS-0001 - Prima Campagna post operam di monitoraggio ambientale offshore per la definizione dello stato chimico-fisico-biologico delle acque (su supporto digitale)	Allegati annessi al report OPL00-C37090-601-Y-TRS-0001: ALLEGATO 1 - CARATTERIZZAZIONE DELLA COLONNA D'ACQUA ALLEGATO 2 - CARATTERIZZAZIONE DELLA COLONNA D'ACQUA – METALLI ALLEGATO 3 - CARATTERIZZAZIONE DELLA COLONNA D'ACQUA – IDROCARBURI ALLEGATO 4 - CARATTERIZZAZIONE DELLA COLONNA D'ACQUA – IPA ALLEGATO 5 - CARATTERIZZAZIONE DELLA COLONNA D'ACQUA – SOLVENTI ORGANICI ALLEGATO 6 - CARATTERIZZAZIONE DELLA COLONNA D'ACQUA – FITOPLANCTON ALLEGATO 7 - CARATTERIZZAZIONE DELLA COLONNA D'ACQUA – MICROBIOLOGIA	Acque marine

Titolo Documento	Contenuti	Componente interessata
	Appendici: APPENDICE 1 - CERTIFICATI ANALITICI APPENDICE 2 - DATI GREZZI	
Allegato 2 – Documento OPL00-C37090-601-Y-TRS-0002 - Prima Campagna post operam di monitoraggio ambientale offshore per il rilascio di metalli dagli anodi sacrificali della condotta - Verifica di ottemperanza alla prescrizione A.16 del D.M. 223/2014	Allegati e appendici annessi al report OPL00-C37090-601-Y-TRS-0002: ALLEGATO 1 - RILASCIO DI METALLI – ALLUMINIO E ZINCO NEI SEDIMENTI ALLEGATO 2 - RILASCIO DI METALLI – ALLUMINIO E ZINCO IN HEDISTE DIVERSICOLOR APPENDICE 1 - CERTIFICATI ANALITICI	Sedimenti

Al fine di fornire un quadro completo dei rapporti di monitoraggio emessi, si riportano di seguito i Report ad oggi trasmessi per quanto concerne la fase 1a, 1b, 2 e 3 in corso d'opera e la fase post-operam attualmente in corso.

#### Fase 1a

- Report n. 1 (n. doc. IAL00-C5577-100-Y-TVN-0002), con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-00513 del 19/03/2018;
- Report n. 2 (n. doc. IAL00-C5577-100-Y-TAE-0003), con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-00569 del 10/08/2018;
- Report n. 3 (n. doc. IAL00-C5577-100-Y-TVN-0004), con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-00608 del 06/11/2018.
- Integrazioni: Anfibi n. doc. IAL00-C5577-100-Y-TVN-0006, Erpetofauna n. doc. IAL00-C5577-100-Y-TVN-0007, Avifauna acquatica nidificante n. doc. IAL00-C5577-100-Y-TVN-0008, con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-00633 del 03/01/2019;
- Report n. 4 (n. doc. IAL00-C5577-100-Y-TVN-0005), con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-00645 del 18/01/2019.

#### Fase 1b

- Relazione di avvio lavori di installazione delle opere temporanee all'exit point del MT e risultati di monitoraggio (30.10.2018 – 15.11.2018), (n. doc. OPL00-C28198-601-Y-TRX-0001 Rev.0, con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-00623 del 07/12/2018);
- Risultati del monitoraggio ambientale in corso d'opera Rumore sottomarino e presenza di rettili e mammiferi marini Installazione palancolato e misure temporanee di stabilizzazione del carico geostatico (n. doc. OPL00-C493-601-Y-TPF-0003, con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-00664 del 21/02/2019);
- Risultati del monitoraggio ambientale in corso d'opera Componente trasporto solido e torbidità Installazione palancolato e misure temporanee di stabilizzazione del carico geostatico (n. doc. OPL00-A855-150-Y-TRY-0003, con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-00665 del 21/02/2019);
- Report n. 5 (n. doc. IAL00-C5577-100-Y-TVN-0010), con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-00720 del 14/05/2019;
- Report n. 6 (n. doc. IAL00-C5577-100-Y-TVN-00014), con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-00782 del 09/08/2019;
- Report n. 7 (n. doc. IAL00-C5577-100-Y-TVN-00019), con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-00836 del 30/10/2019;

- Report n. 8 (n. doc. IAL00-C5577-100-Y-TVN-0022), con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-00923 del 14/02/2020;
- Report n.9 (n.doc. IAL00-C37021-100-Y-TRS-001), con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-01005 del 21/05/2020.
- Report n.10 (n.doc. IAL00-C37021-100-Y-TRS-003), con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-01060 del 07/08/2020.
- Report n.11 (n.doc. IAL00-C37021-100-Y-TRS-005), con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-01111 del 03/11/2020.
- Report n.12 (n.doc. IAL00-C37021-100-Y-TVN-0007)), con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-01178 del 04/03/2021.

#### Fase 2 e 3

- Report n.1 (doc. IAL00-C5577-100-Y-TVN-0011) con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-00722 del 20/05/2019;
- Report n. 2 (doc. IAL00-C5577-100-Y-TVN-0015) con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-00811 del 30/09/2019.
- Report n. 3 (doc. IAL00-C5577-100-Y-TVN-0018) con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-00835 del 30/10/2019.
- Report n. 4 (doc. IAL00-C5577-100-Y-TVN-0021) con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-00952 del 16/03/2020.
- Report n. 5 (doc. IAL00-C37021-100-Y-TVN-0002) con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-01007 del 21/05/2020.
- Report n. 6 (doc. IAL00-C37021-100-Y-TVN-0004) con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-01062 del 12/08/2020.
- Report n. 7 (doc. IAL00-C37021-100-Y-TVN-0006) con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-01142 del 11/12/2020.
- Report n. 8 (doc. IAL00-C37021-100-Y-TVN-008) con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-01191 del 30/03/2021.

#### Fase post-operam

- Report n.1 on-shore (doc. IAL00-C37052-601-Y-TRX-0011) con ns. nota prot. LT-TAPIT-ITG-01241 del 07/10/2019.

Nel rimanere a disposizione per quanto possa occorrere, l'occasione ci è gradita per trasmettere i nostri migliori saluti.

#### **Ing. Angelo Eligio Lo Cascio**

Responsabile dell'Esercizio e della Manutenzione Trans Adriatic Pipeline AG - Italia

E-mail: [eligio.locascio@tap-ag.com](mailto:eligio.locascio@tap-ag.com)

#### *Allegati a tutte le Amministrazioni:*

- *Nota tecnica "Servizi di indagine, campionamento e analisi offshore eseguiti in conformità al Progetto di Monitoraggio Ambientale – Fase Post-Operam - Sezione Offshore. Report trimestrale n° 1 (Aprile/Giugno 2021) doc. OPL00-C37090-601-Y-TRX-0001" senza allegati, anticipata via pec insieme al link web ove e' possibile scaricare la documentazione completa:*  [PMA OFFSHORE post-operam Report1 IAL00-C37052-601-Y-TRX-0011\\_0](#)
- *Nota tecnica "Servizi di indagine, campionamento e analisi offshore eseguiti in conformità al Progetto di Monitoraggio Ambientale – Fase Post-Operam - Sezione Offshore. Report trimestrale n° 1 (Aprile/Giugno 2021) doc. OPL00-C37090-601-Y-TRX-0001" e relativi allegati (la Nota tecnica è in formato cartaceo e digitale, gli allegati sono solo su supporto digitale).*

#### **Trans Adriatic Pipeline AG**

Lindenstrasse 2, 6340 Baar, Svizzera. Telefono: +41 41 747 3400, Fax: +41 41 747 3401